



Forum dei gestori

Bologna 14 giugno 2013

Certificazioni ESPA




saba^o
parcheggi

CREMONA


Parcheggio Piazza Marconi



Localizzazione



RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO



Scavi e carotaggi dal 1983 al 2007



002



003



004



005



006



007



008

- 001 - Planimetria con tutte i ritrovamenti per fasi cronologiche dal 1983 al 2008
- 001 bis - Il posizionamento degli interventi dal 1983 al 2008
- 002 - I resti più recenti (età post medioevale) trovati nello scavo del 1983
- 003 - Lo scavo della grande vasca nel 2002
- 004 - Gli strati iniziali del periodo romano (scavo 2005-2008)
- 005 - Gli strati dopo la distruzione da parte delle truppe vespasiane. II-III sec. d.C. (scavo 2005)
- 006 - Pulizia degli strati prima dello scavo del deposito archeologico.
- 007 - Lo scavo dell'impianto di riscaldamento ad aria calda (ipocausto) della *domus* del II-III sec.d.C..
- 008 - Distacco da parte del restauratore dei mosaici trovati *in situ*. Tale operazione era necessario per poter realizzare il parcheggio

Piano primo interrato



Piani di parcheggio



Consistenza della struttura

- 2 LIVELLI DI PARCHEGGIO INTERRATI
- 1 PISTA DI USCITA
- 1 PISTA DI ENTRATA
- 2 PISTE DI ENTRATA E DI USCITA AL PIANO -2 NEL SETTORE DEI POSTI AUTO VENDUTI
- 1 CASSA AUTOMATICA
- 248 POSTI AUTO 248 di cui 5 PER DIVERSAMENTE ABILI E N.66 IN VENDITA
- 7 POSTI MOTO

- 1 UFFICIO CASSA MANUALE mq 48
- 2 locali wc mq 25
- 1 Locale tecnico mq 188

19 Aprile 2011 Inaugurazione

